




**EXCELENTÍSSIMO PREFEITO MUNICIPAL DE
ITAQUAQUECETUBA – S.P.
SENHOR MAMORU NAKASHIMA**




Ofício n.º 103/SINSERI/2019
Assunto – Fiscalização UBS Jardim Paineira

**SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE ITAQUAQUECETUBA**, entidade de classe, inscrita no
C.N.P.J. sob o n.º 58.487.653/0001-27, com sede situada na Rua Capela do
Alto, n.º 525, Vila Virgínia, Itaquaquecetuba, S.P., C.E.P. 08.576-150, por sua
Presidente infra-assinada, vem, mui respeitosamente a presença de Vossa
Excelência, para expor o que segue:

O Sindicato realizou visita técnica no respectivo próprio
municipal UBS Jardim Paineira em 27/06/2019, realizando levantamentos para
melhorar das condições de trabalho dos servidores municipais ali lotados, com
base nas informações colhidas e observadas para melhorar as condições de
laboro destes no que mais se aproxima com a legislação vigente, sendo assim
vamos esmiuçar a baixo o que foi constatado e nossas solicitações embasado
na legislação vigente.


1. Solicitamos o PPRA e o PCMSO daquele próprio municipal, a fim de
averiguar se os riscos ambientais estão sendo atenuados ou eliminados
através das ações de Saúde e Segurança do trabalho bem como os
exames médicos periódicos com os devidos exames complementares e
cópia da Comunicação de acidente de trabalho dos últimos 12 meses
dos servidores vítimas de acidentes e doenças do trabalho daquela
Secretaria.
2. O quadro de servidores daquele próprio municipal está defasado,
sobrecarregando os demais, com relatos de DORT entre outras
moléstias psicofisiológicas pelo desdobramento destes profissionais
para complementar a tarefa.
3. Não observamos a devida dedetização e desratização do local, bem
como não foi constatado a limpeza periódica da caixa de água.




As salas da UBS não atendem a regulamentação da RDC 50 da Anvisa, tendo espaço físico inadequado para o atendimento aos munícipes de forma segura, diversos acidentes com perfuro cortante já acometeram o corpo de enfermagem, os procedimentos de enfermagem ficam limitados pela precariedade do layout




As portas das salas estão sem maçaneta, com vários improvisos para o fechamento correto, estão utilizando insumos (esparadrapo) para ter privacidade durante os procedimentos de enfermagem, sendo que este mecanismo potencializa a contaminação por infecção cruzada ao munícipes




Não foi observado local para consumo de água potável e sanitário para eliminações fisiológicas dos servidores, conforme preconização da legislação vigente




O Gás Liquefeito de petróleo esta em local confinado com probabilidade de explosão oriundo da falta de circulação de ar e concentração de gases inflamáveis



Os aparates de incêndio estão fora da validade e com varias avarias, sendo que o mesmos foram encontrados escondidos na recepção da unidade



Por falta de vidros nas janelas estão utilizando caixa de perfuro cortante para tampar as mesmas contra entrada de moscas e animais peçonhentos no local de trabalho



Foi constatado grande quantidade de mato em torno da UBS como também foi observado a proliferação de cupins, formigas e animais peçonhentos, colocando em perigo os servidores e munícipes

Orientamos que estas medidas corretivas sejam realizadas o mais breve possível a partir do protocolo deste ofício, caso não ocorra o Sindicato tomara medidas cabíveis para proteção e bem estar do servidor municipal.

Termos em que,
P. Deferimento.

Itaquaquecetuba, 27 de Julho de 2019

Clícia Mara Silva Damaceno

Sindicato Serv. Pub. Mun. de Itaquaquecetuba
Clícia Mara Silva Damaceno
Presidente