



SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ITAQUAQUECETUBA

**EXCELENTÍSSIMO PREFEITO MUNICIPAL DE
ITAQUAQUECETUBA-S.P.
SENHOR MAMORU NAKASHIMA.**

Cópia

Ofício n.139/SINSERI/2018

Assunto: Vistoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	
Secretaria Municipal de Administração	
Divisão de Port., Rec. e Protocolo da Administração.	
Processo	Data
15243	23.07.18
<i>Relizina</i>	
FUNCIONÁRIO	HORA

Com cópia para ao Ilustre Secretário Municipal de Serviços Urbanos Sr. Eduardo Akira Kitakawa.

O Sindicato realizou visita IN LOCO na Central de Serviços Urbanos, a fim de levantar as condições de trabalho dos servidores municipais ali lotados, e com base nas informações colhidas e observadas para melhorar as condições de laboro destes no que mais se aproxima com a legislação vigente, vamos esmiuçar a baixo o que foi constatado e nossas solicitações:


- 1- Solicitamos o PPRA e o PCMSO daquele próprio municipal, a fim de averiguar se os riscos ambientais estão sendo atenuados ou eliminados através das ações de Saúde e Segurança do trabalho bem como os exames médicos periódicos com os devidos exames complementares e cópia da Comunicação de acidente de trabalho dos últimos 12 meses dos servidores vítimas de acidentes e doenças do trabalho daquele próprio municipal.
- 2- Solicitamos o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), juntamente com seu corpo de brigadistas.

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ITAQUAQUECETUBA

3- Não está sendo fornecido EPIs de acordo com o risco da tunçao, colocando os mesmos em condições insalubres e sujeitos a desenvolver doenças ocupacionais.

4- Não foi observado a devida dedetização e desratização do ambiente, como também a limpeza periódica da caixa d'água


Orientamos que estas medidas corretivas sejam realizadas no prazo máximo de 20 dias a partir do protocolo deste ofício, caso não ocorra o Sindicato tomara medidas cabíveis para proteção e bem estar do servidor municipal, segue a baixo as fotos das incongruências no local de trabalho.



Foi observada a contaminação do solo em lençóis freáticos por óleo diesel, óleo de motor e piche, colocando em risco a fauna e flora do município.

Este tipo de agressão ao meio ambiente é crime ambiental.

Óleo de Motor



Derivados de
Petróleo



Servidores estão trabalhando sem os devidos EPIs, foi delatado que os mesmos são obrigados a comprar suas vestimentas e calçados de segurança.



O telhado da usina de asfalto esta caindo, vários servidores transitam pelo local com risco de desabamento, orientamos a interdição imediatamente.




A bacia de contenção não esta dimensionada para a quantidade correta dos derivados do petroleo, em caso de acidente ocorreria um desastre ambiental., como também não possui aparates de incêndio no local.



O local esta infestados por pombos que é o transmissor de varias doenças entre elas a criptocose pulmonar.

Termos em que,
P. Deferimento

Itaquaquecetuba, 23 de julho de 2018.



Sindicato Serv. Pub. Mun. de Itaquaquecetuba
Clícia Mara Silvia Damaceno
Presidente.